

# 소규모공공시설 안전점검 결과 현황

발행일시 :

2019-4-30 4시 11분

페이지 :

1 / 10

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
1	원당길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
2	학전길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
3	추동길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
4	학전길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
5	원당길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
6	중인1길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
7	상승길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-28	2019-03-28	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
8	신기마을길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
9	금성길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
10	구이로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
11	망월길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
12	원서지길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
13	구덕마을길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
14	원식덕길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-27	2019-03-27	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
15	석구동신기마을세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-27	2019-03-27	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
16	석구동소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-27	2019-03-27	구조적 안전성 및 홍수 위험성 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
17	안심새길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
18	모과길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	63-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
19	정동길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
20	장차길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
21	삼산길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
22	쑥고개옛길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
23	방마길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
24	안심새길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
25	석산마을길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
26	원상림길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-26	2019-03-26	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
27	우목세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-26	2019-03-26	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
28	삼산세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-26	2019-03-26	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
29	안심세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-26	2019-03-26	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
30	우목소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	이재성	시민안전담당관	0632812154
31	비아소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
32	상림소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
33	비아길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
34	용산마을길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
35	비아길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
36	장교로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-21	2019-03-21	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
37	장교마을길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-21	2019-03-21	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
38	장교마을로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-21	2019-03-21	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
39	용와길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-21	2019-03-21	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
40	작지마을세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-21	2019-03-21	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
41	평화동3가소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-21	2019-03-21	구조적 안전성 및 홍수 위험성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
42	평화동3가소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-21	2019-03-21	구조적 안전성 및 홍수 위험성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
43	평화동농로	전라북도	전주시 완산구	농로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	불량	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
44	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
45	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
46	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
47	평화5길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
48	평화7길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
49	학소제세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-20	2019-03-20	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
50	지곡제세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-20	2019-03-20	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
51	남고산성1길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
52	남고산성1길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
53	춘향로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-2154
54	원색장길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
55	숙고개로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
56	동부대로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
57	은석길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
58	색장동낙차공	전라북도	전주시 완산구	낙차공	2019-03-19	2019-03-19	구조적 안정성 및 기능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-2154
59	산성천상류세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-19	2019-03-19	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
60	색장동세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-19	2019-03-19	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
61	색장동소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-19	2019-03-19	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
62	대성동교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
63	외원당길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
64	객원길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
65	대성동낙차공(하류)	전라북도	전주시 완산구	낙차공	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 기능성	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
66	대성동낙차공(중류)	전라북도	전주시 완산구	낙차공	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 기능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
67	원당천세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-18	2019-03-18	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
68	도로교통공단진입로	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
69	대성동소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	신한규	시민안전담당관	063-281-5152
70	평화소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
71	평화소교량	전라북도	전주시 완산구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
72	난전로길	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
73	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
74	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
75	난전들로	전라북도	전주시 완산구	마을진입로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
76	난전들로세천	전라북도	전주시 완산구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
77	반월교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
78	용정교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
79	용정교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-26	2019-03-26	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
80	암실길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
81	신유강길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
82	고잔1길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
83	용덕길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
84	청복길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
85	용정길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-25	2019-03-25	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
86	전당길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-22	2019-03-22	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
87	와룡천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-21	2019-03-21	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
88	송천교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-21	2019-03-21	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
89	봉암길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
90	화정길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
91	송천동교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-20	2019-03-20	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
92	초포로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-20	2019-03-20	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
93	호성동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-20	2019-03-20	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
94	남정신기길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
95	매암길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-19	2019-03-19	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
96	남정동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-19	2019-03-19	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
97	장재길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
98	용계길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
99	금상천낙차공	전라북도	전주시 덕진구	낙차공	2019-03-18	2019-03-18	구조물 안정성 및 기능성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
100	왜망실길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
101	우아동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
102	용계길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-18	2019-03-18	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
103	우아동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-18	2019-03-18	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
104	우아교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-18	2019-03-18	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
105	도도 교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
106	도도 교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
107	도도 교량3	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
108	도도 교량4	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
109	구원 교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
110	강흥동교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
111	강흥동교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
112	호성שמ길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
113	호성동교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
114	강흥동교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
115	전미동하천취입보	전라북도	전주시 덕진구	취입보	2019-03-15	2019-03-15	구조물 안정성 및 기능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
116	전미동하천낙차공	전라북도	전주시 덕진구	낙차공	2019-03-15	2019-03-15	구조물 안정성 및 기능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
117	동산9길	전라북도	전주시 덕진구	마을진입로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
118	강흥농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
119	강흥농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
120	수리재길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
121	수곡길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
122	가소길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	양호	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
123	삼거2길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이내운	시민안전담당관	63-281-2534
124	금상길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
125	청북길	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
126	도도농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
127	도도농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
128	강흥농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
129	반월농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
130	성덕농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154
131	고내로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	63-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
132	용정농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
133	용정농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
134	용정농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
135	호성농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
136	호성농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
137	호성농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
138	호성농로	전라북도	전주시 덕진구	농로	2019-03-15	2019-03-15	구조적 문제점 및 포장상태 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
139	강흥동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
140	금상동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
141	남정동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
142	도덕동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
143	도도동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
144	도도동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
145	고내천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
146	강구레천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
147	백석천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
148	강흥교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
149	금상교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이내운	시민안전담당관	063-281-2534
150	금상교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
151	남정교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
152	도도교량5	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
153	도도교량6	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
154	도도교량7	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
155	도도교량8	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
156	반월교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
157	성덕교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
158	성덕교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
159	송천교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
160	전미교량	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
161	전미교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
162	호성교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154

번호	시설명	시도	시군구	시설구분	점검 시작일	점검 종료일	점검 내용	점검 결과	점검자		
									성명	부서	전화번호
163	호성교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
164	호성교량3	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
165	호성교량4	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
166	호성교량5	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
167	호성교량6	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
168	화전교량1	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
169	화전교량2	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
170	화전교량3	전라북도	전주시 덕진구	소교량	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 홍수 위험성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
171	도덕동취입보	전라북도	전주시 덕진구	취입보	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 기능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
172	도덕동취입보	전라북도	전주시 덕진구	취입보	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 기능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
173	호성동취입보	전라북도	전주시 덕진구	취입보	2019-03-15	2019-03-15	구조적 안정성 및 기능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154
174	도도동세천	전라북도	전주시 덕진구	세천	2019-03-15	2019-03-15	시설물 안전성 및 재해유발 가능성 등	보통	이재성	시민안전담당관	063-281-2154