

콘텐츠

20260713 (사전측정)효자주공 주택재건축정비사업 석면해체공사 석면비산측정 분석결과서.....	2
20260714 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	3
20260715 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	7
20260716 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	9
20260717 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	10
20260718 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	11
20260719 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	12
20260720 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	13
20260721 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	14
20260722 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	15
20260723 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	16
20260724 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	17
20260725 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	18
20260726 효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사 석면비산측정 분석결과서.....	19

붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260172
공사명	효자주공 주택재건축정비사업 석면해체공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 13.	분석일	2026. 07. 13.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	SARA5100/1	10.063	100	2415.1	0.000	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	SARA5100/1	10.058	100	2413.9	0.000	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	SARA5100/1	10.085	100	2420.3	0.000	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	SARA5100/1	10.093	100	2422.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260175
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 14.	분석일	2026. 07. 14.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	SARA5100/1	10.074	100	2417.6	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	SARA5100/1	10.057	100	2413.6	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	SARA5100/1	10.090	100	2421.5	0.001	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	SARA5100/1	10.053	100	2412.7	0.001	기준치 이하
5	B-5	작업장 주변(실외)	KMS-5100/1	10.204	100	1224.4	0.003	기준치 이하
6	B-6	위생설비 지점1	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.003	기준치 이하
7	B-7	음압기 배출구1	KMS-5100/1	10.209	300	408.3	0.002	기준치 이하
8	B-8	음압기 배출구2	KMS-5100/1	10.193	300	407.7	0.002	기준치 이하
9	B-9	음압기 배출구3	KMS-5100/1	10.201	300	408.0	0.002	기준치 이하
10	B-10	음압기 배출구4	KMS-5100/1	10.207	300	408.3	0.002	기준치 이하

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(2)

1. 개요

1. 개 요		분석일련번호 (A.N)		20260175	
공 사 명		효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사			
현 장 주 소		전주시 완산구 용머리로 194			
의뢰인		효자주공 주택재건축정비사업조합			
측 정 일		2026. 07. 14.		2026. 07. 14.	

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
11	B-11	음압기 배출구5	KMS-5100/1	10.217	300	408.7	0.003	기준치 이하
12	B-12	음압기 배출구6	KMS-5100/1	10.203	300	408.1	0.002	기준치 이하
13	B-13	폐기물 반출구1	KMS-5100/1	10.188	300	407.5	0.003	기준치 이하
14	B-14	폐기물 반출구2	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.003	기준치 이하
15	B-15	폐기물 반출구3	KMS-5100/1	10.198	300	407.9	0.002	기준치 이하
16	B-16	폐기물 반출구4	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.003	기준치 이하
17	B-17	위생설비 지점2	KMS-5100/1	10.209	300	408.3	0.003	기준치 이하
18	B-18	음압기 배출구7	KMS-5100/1	10.203	300	408.1	0.002	기준치 이하
19	B-19	음압기 배출구8	KMS-5100/1	10.203	300	408.1	0.002	기준치 이하
20	B-20	음압기 배출구9	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.002	기준치 이하

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(3)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260175
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 14.	분석일	2026. 07. 14.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
21	B-21	음압기 배출구10	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.002	기준치 이하
22	B-22	폐기물 반출구5	KMS-5100/1	10.201	300	408.0	0.002	기준치 이하
23	B-23	폐기물 반출구6	KMS-5100/1	10.204	300	408.1	0.003	기준치 이하
24	B-24	폐기물 반출구7	KMS-5100/1	10.202	300	408.1	0.003	기준치 이하
25	B-25	폐기물 반출구8	KMS-5100/1	10.195	300	407.8	0.002	기준치 이하
26	B-26	음압기 배출구11	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.002	기준치 이하
27	B-27	음압기 배출구12	KMS-5100/1	10.194	300	407.8	0.002	기준치 이하
28	B-28	음압기 배출구13	KMS-5100/1	10.193	300	407.7	0.002	기준치 이하
29	B-29	폐기물 반출구9	KMS-5100/1	10.204	300	408.2	0.002	기준치 이하
30	B-30	폐기물 반출구10	KMS-5100/1	10.207	300	408.3	0.002	기준치 이하

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(3)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260175
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 14.	분석일	2026. 07. 14.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
31	B-31	폐기물 반출구11	KMS-5100/1	10.198	300	407.9	0.002	기준치 이하
32	B-32	폐기물 반출구12	KMS-5100/1	10.208	300	408.3	0.002	기준치 이하
33	B-33	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.001	기준치 이하
34	B-34	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260178
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 15.	분석일	2026. 07. 15.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	SARA5100/1	10.077	100	2418.4	0.002	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	SARA5100/1	10.070	100	2416.8	0.002	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	SARA5100/1	10.085	100	2420.3	0.001	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	SARA5100/1	10.095	100	2422.8	0.001	기준치 이하
5	C-5	작업장 주변(실외)	KMS-5100/1	10.203	100	1224.4	0.003	기준치 이하
6	C-6	위생설비 지점1	KMS-5100/1	10.189	300	407.5	0.004	기준치 이하
7	C-7	위생설비 지점2	KMS-5100/1	10.192	300	407.7	0.005	기준치 이하
8	C-8	음압기 배출구1	KMS-5100/1	10.195	300	407.8	0.003	기준치 이하
9	C-9	음압기 배출구2	KMS-5100/1	10.194	300	407.7	0.002	기준치 이하
10	C-10	음압기 배출구3	KMS-5100/1	10.200	300	408.0	0.003	기준치 이하

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석 면 비 산 측 정
분 석 결 과 서(2)

1. 개 요

		분석일련번호 (A.N)	20260178
공 사 명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현 장 주 소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측 정 일	2026. 07. 15.	분 석 일	2026. 07. 15.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
11	C-11	음압기 배출구4	KMS-5100/1	10.194	300	407.8	0.002	기준치 이하
12	C-12	음압기 배출구5	KMS-5100/1	10.204	300	408.1	0.002	기준치 이하
13	C-13	음압기 배출구6	KMS-5100/1	10.204	300	408.2	0.003	기준치 이하
14	C-14	폐기물 반출구1	KMS-5100/1	10.195	300	407.8	0.003	기준치 이하
15	C-15	폐기물 반출구2	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.004	기준치 이하
16	C-16	폐기물 반출구3	KMS-5100/1	10.209	300	408.3	0.003	기준치 이하
17	C-17	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.201	300	408.0	0.002	기준치 이하
18	C-18	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.189	300	407.5	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서(1)

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260182
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 16.	분석일	2026. 07. 16.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	D-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.203	300	408.1	0.000	기준치 이하
2	D-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260184
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 17.	분석일	2026. 07. 17.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/cm ³)	검출 석면 (측정결과)
1	E-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.000	기준치 이하
2	E-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.200	300	408.0	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260185
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 18.	분석일	2026. 07. 18.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	F-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.000	기준치 이하
2	F-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260186
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 19.	분석일	2026. 07. 19.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	G-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.000	기준치 이하
2	G-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.201	300	408.0	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260187
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 20.	분석일	2026. 07. 20.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	H-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.197	300	407.9	0.001	기준치 이하
2	H-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.195	300	407.8	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260189
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 21.	분석일	2026. 07. 24.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	I-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.204	300	408.1	0.000	기준치 이하
2	I-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260190
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 22.	분석일	2026. 07. 24.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	J-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.209	300	408.3	0.000	기준치 이하
2	J-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.204	300	408.1	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260191
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 23.	분석일	2026. 07. 24.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	K-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.207	300	408.3	0.000	기준치 이하
2	K-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.193	300	407.7	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260192
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 24.	분석일	2026. 07. 24.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	L-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.194	300	407.7	0.001	기준치 이하
2	L-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.200	300	408.0	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20260193
공사명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현장주소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측정일	2026. 07. 25.	분석일	2026. 07. 25.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	M-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.205	300	408.2	0.000	기준치 이하
2	M-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.206	300	408.2	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한국 석면 환경 연구



붙임 1) 측정 결과

석면비산측정
분석결과서

1. 개 요	분석일련번호 (A.N)		20260194
공 사 명	효자주공 주택재건축정비사업중 석면해체.제거및 처리공사		
현 장 주 소	전주시 완산구 용머리로 194		
의뢰인	효자주공 주택재건축정비사업조합		
측 정 일	2026. 07. 26.	분 석 일	2026. 07. 26.

2. 분석결과 / 적용분석법

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

연번	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (L/min)	계수 시야수	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	N-1	폐기물 보관지점1	KMS-5100/1	10.201	300	408.0	0.000	기준치 이하
2	N-2	폐기물 보관지점2	KMS-5100/1	10.209	300	408.4	0.000	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

분석연구원 : 김 상 규

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구

